SALT

Protocollo N.	Lido di Camaiore	altri riferimenti
U/11490/22	29/12/2022	DE/LB/SL

Trasmessa via pec/mail
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova

PREFETTURA DELLA SPEZIA

Compartimento Polizia Stradale di:
GENOVA

Centro Operativo Autostradale
GENOVA

Sezione Polizia Stradale di:
LA SPEZIA

Sottosezione Polizia Stradale di:
BRUGNATO

AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA

Alle Società Autostradali Interconnesse

Alle Associazioni Autotrasportatori

OGGETTO: Tronco Ligure Toscano. A12 Tratto Sarzana – La Spezia.
Lavori di miglioramento dell'interconnessione A15 – A12. PROROGA

Comunichiamo che, per la prosecuzione dei lavori in oggetto, rimarrà installato dal giorno 30/12/2022 fino al giorno 30/06/2023 un restringimento sulla rampa di svincolo di uscita dalla A12 carreggiata nord (direzione Genova) per La Spezia e la chiusura della corsia di marcia dell'A15 carreggiata ovest, dal Km 100+400 (pertinenze Tronco Autocisa) al Km 100+850 circa (inizio pertinenze Tronco Ligure Toscano km 100+612).

Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata stessa, libera da lavorazioni.

Per la durata dei lavori sarà vietato il transito ai veicoli e/o trasporti eccezionali con larghezza superiore a ml 5,40 sulla rampa di svincolo di uscita dalla A12 carreggiata nord per La Spezia e sulla A15 carreggiata ovest dal km 100+612 al km 100+850.

Si specifica inoltre che la presente limitazione si applica anche alle autorizzazioni già emesse alla data odierna, anche se riportanti diversa prescrizione.

Le limitazioni della circolazione avverranno con la segnaletica prevista dal N.C.d.S. e dalle normative vigenti e come previsto in apposita ordinanza allegata.

Distinti saluti.

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa
Direttore Esercizio
Lorenzo Bianco

All.: Ord. num. 2501